



X midi2x2

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
オーナーズマニュアル
Manual de Instruções
Manual de instrucciones

© 2006 E-MU Systems
All Rights Reserved
Part Number: 02EM875006000
Revision: B

X midi2x2

E-MU World Headquarters

E-MU Systems
1500 Green Hills Road
Scotts Valley, CA 95066
USA

Asia Pacific Africa, Middle East

Creative Technology Ltd
31 International Business Park
Creative Resource, Singapore 609921
SINGAPORE

Europe

Creative Labs (Ireland) Ltd
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
IRELAND

Japan

Creative Media K. K.
Kanda Eight Bldg., 3F
4-6-7 Soto-Kanda
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021
JAPAN





E-MU® Xmidi 2x2

32 MIDI Channels • Plug-and-Play
Bus-powered • Ultra-fast MIDI Response

Thank you for purchasing the E-MU Xmidi 2x2 USB MIDI interface. The Xmidi 2x2 connects to your computer via USB and provides two MIDI input and output ports.

Package Contents

- E-MU Xmidi 2x2
- USB Cable (2-meters)
- Carrying Pouch
- Owner's Manual
- E-MU Software/Manual CD-ROM with:
 - Windows XP and x64 drivers
 - Owner's Manual PDF

System Requirements

PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 or greater or Windows XP x64
- Intel® or AMD® processor – 600MHz or faster
- 128MB RAM
- 1 Available USB port
- CD-ROM or DVD-ROM drive

Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 or greater
- 450MHz G4 processor or faster
- 128MB RAM
- 1 Available USB port
- CD-ROM or DVD-ROM drive (for manual)

Setting up the Xmidi 2x2

Connect the Xmidi 2x2 to your computer using the supplied USB cable. If you use a hub, it must be powered.

When properly connected, the Xmidi 2x2 Power LED illuminates when your computer is on and awake. Windows users **MUST** install the Xmidi 2x2 drivers from the included CD.

Windows XP Drivers

To install your E-MU Xmidi 2x2 interface on Windows XP:

1. Connect the Xmidi 2x2 to your computer using the provided USB cable.
2. Insert the CD labelled "Software/Manual Installation."
3. When the "Welcome to E-MU Software Setup" dialog box appears, follow the on-screen instructions.
4. If you encounter the "Windows Logo-Testing" warning screen, click **Continue Anyway**.
5. When prompted, restart your computer. Your Xmidi 2x2 is now ready to use.

Mac OS X Drivers

You don't need to install any drivers for Mac OS X. Simply connect the Xmidi 2x2 to your computer using the provided USB cable.

The Xmidi 2x2 will appear as a MIDI Device with two pairs of in and out ports in your Audio MIDI Setup utility. Create and connect the appropriate devices in the Audio MIDI Setup utility.



Using the Xmidi 2x2

The Xmidi 2x2 has two pairs of MIDI In and Out Ports. The first set is located on the front, and the second on the back.



- MIDI 1 In & Out Connectors**
Connect a MIDI device's input and/or output to these 5-pin DIN connectors.
- MIDI Activity LEDs**
These LEDs illuminate when activity occurs on the corresponding inputs or outputs.
- Power LED**
This LED illuminates when the Xmidi 2x2 is receiving power via USB.
- MIDI 2 In & Out Connectors**
Connect a second MIDI device's input and/or output to these 5-pin DIN connectors.
- USB Connector**
Plug the provided USB Cable into this connector and your computer.

Applications

The Xmidi 2x2 works with any application that requires/utilizes MIDI.

Windows XP

In software such as E-MU Proteus X, Steinberg Cubase, or Cakewalk Sonar, the Xmidi 2x2 In and Out ports will appear as:

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

In most audio applications, the Xmidi ports should appear as the name of whatever device you attached to them in the Audio MIDI Setup utility.

Uninstalling

Windows XP users should make sure the device is **unplugged** from the computer before running the uninstaller.

Specifications

- 2 MIDI in / 2 MIDI out
- USB 1.1
- USB bus-powered
- Ultra-fast MIDI response
- Active-Sensing messages filtered
- MME, DirectMusic, and CoreMIDI support
- Multiple-device support





E-MU® Xmidi 2x2

32 canaux MIDI • Compatibilité Plug-and-Play
Alimentation par bus • Réponse MIDI hyper-rapide
Merci d'avoir choisi l'interface MIDI E-MU Xmidi 2x2. La Xmidi 2x2 se connecte au port USB de votre ordinateur et offre deux entrées/ sorties MIDI.

Éléments fournis

- E-MU Xmidi 2x2
- Câble USB (2 mètres)
- Étui de transport
- Mode d'emploi
- CD-ROM d'installation E-MU, comprenant :
 - Les Drivers Windows XP et x64
 - Le mode d'emploi au format PDF

Configuration minimale requise

PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 (ou plus récent) ou Windows XP x64
- Processeur Intel® ou AMD® – 600 MHz ou plus puissant
- 128 Mo de RAM
- 1 port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 ou plus récent
- Processeur G4 (450 MHz ou plus puissant)
- 128 Mo de RAM
- 1 port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM (pour le mode d'emploi)

Configuration de la Xmidi 2x2

Reliez la Xmidi 2x2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Si vous utilisez un concentrateur (Hub), mettez-le sous tension.

La Led d'alimentation de la Xmidi 2x2 s'allume lorsqu'elle est reliée correctement à un ordinateur sous tension. Pour les utilisateurs de Windows : Vous DEVEZ installer les Drivers compris sur le CD fourni.

Drivers Windows XP

Pour installer l'interface E-MU Xmidi 2x2 avec Windows XP :

1. Reliez la Xmidi 2x2 à votre ordinateur en vous servant du câble USB fourni.
2. Insérez le CD "Software/Manual Installation" dans le lecteur.
3. Lorsque la fenêtre "Welcome to E-MU Software Setup" apparaît, suivez les instructions à l'écran pour installer les Drivers.
4. Sélectionnez **Continue Anyway** si le message de test Logo s'affiche.
5. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre Xmidi 2x2.

Drivers Mac OS X

Vous n'avez pas à installer de Drivers avec Mac OS X. Reliez tout simplement la Xmidi 2x2 à votre ordinateur en vous servant du câble USB fourni.


La Xmidi 2x2 apparaît comme périphérique MIDI avec deux paires d'entrées et de sorties dans l'utilitaire Audio MIDI Setup. Créez et connectez les périphériques appropriés dans l'utilitaire Audio MIDI Setup.





Utilisation de la Xmidi 2x2

La Xmidi 2x2 offre deux paires d'entrées et de sorties MIDI. La première se trouve à l'avant, la deuxième à l'arrière.



- Connecteurs MIDI 1 In et MIDI 1 Out**
Reliez l'entrée et/ou la sortie d'un appareil MIDI à ces connecteurs DIN 5 broches.
- Leds d'activité MIDI**
Ces Leds s'allument lorsque les entrées ou les sorties correspondantes reçoivent ou transmettent des données.
- Led d'alimentation**
Cette Led s'allume lorsque la Xmidi 2x2 est alimentée par le bus USB.
- Connecteurs MIDI 2 In et MIDI 2 Out**
Reliez l'entrée et/ou la sortie d'un deuxième appareil MIDI à ces connecteurs DIN 5 broches.
- Connecteur USB**
Reliez ce connecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Applications

La Xmidi 2x2 peut fonctionner avec n'importe quelle application nécessitant/utilisant MIDI.

Windows XP

Avec les logiciels comme E-MU Proteus X, Steinberg Cubase ou Cakewalk Sonar, les ports d'entrée/sortie de la Xmidi 2x2 sont représentés ainsi :

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

Avec la plupart des applications audio, les ports de la Xmidi sont représentés par le nom du périphérique que vous leur avez affecté dans l'utilitaire Audio Midi Setup.

Désinstallation

Les utilisateurs de Windows XP doivent s'assurer que l'interface est déconnectée de l'ordinateur avant de lancer la désinstallation.

Caractéristiques techniques

- 2 entrées MIDI in, 2 sorties MIDI out
- Port USB 1.1
- Alimentation par bus USB
- Réponse MIDI hyper-rapide
- Filtrage des messages Active Sensing
- Compatible MME, DirectMusic et CoreMIDI
- Support de plusieurs périphériques





E-MU® Xmidi 2x2

32 MIDI-Kanäle • Plug&Play

Bus-gespeist • Ultra-schnelle MIDI-Ansprache

Herzlichen Dank für den Kauf des E-MU Xmidi 2x2 USB MIDI Interfaces. Das Xmidi 2x2 wird via USB an den Computer angeschlossen und verfügt über zwei MIDI-Eingänge und -Ausgänge.

Paketinhalt

- E-MU Xmidi 2x2
- USB-Kabel (2 m)
- Tragetasche
- Bedienungshandbuch
- E-MU Software/Manual CD-ROM mit:
 - Windows XP- und x64-Treibern
 - PDF des Bedienungshandbuchs

Systemanforderungen

PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 oder höher oder Windows XP x64
- Intel® oder AMD® Prozessor – 600MHz oder schneller
- 128MB RAM
- 1 verfügbarer USB-Port
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk

Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 oder höher
- 450MHz G4 Prozessor oder schneller
- 128MB RAM
- 1 verfügbarer USB-Port
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk (für das Handbuch)

Xmidi 2x2 einrichten

Verbinden Sie das Xmidi 2x2 über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. Eventuelle Hubs müssen eine Spannungsversorgung besitzen.

Wenn der Computer hochgefahren und die Verbindung zum Xmidi 2x2 korrekt hergestellt ist, leuchtet dessen Power-LED. Windows-Anwender: MÜSSEN Sie die Treiber der mitgelieferten CD installieren.

Windows XP-Treiber

E-MU Xmidi 2x2 Interface für Windows XP installieren:

1. Verbinden Sie das Xmidi 2x2 über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Legen Sie die "Software/Manual Installation" CD ins Laufwerk ein.
3. Wenn die "Welcome to E-MU Software Setup" Dialogbox erscheint, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.,
4. Wählen Sie **Continue Anyway**, wenn der "Windows Logo Testing" Warnbildschirm erscheint.
5. Bei der entsprechenden Aufforderung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Ihr Xmidi 2x2 ist jetzt einsatzbereit.

Mac OS X-Treiber

Für Mac OS X müssen Sie keine Treiber installieren.

Verbinden Sie einfach das Xmidi 2x2 über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Das Xmidi 2x2 erscheint als MIDI-Gerät mit zwei Paar In- und Out-Ports in Ihrem Audio MIDI Setup Utility. Erstellen und verbinden Sie die entsprechenden Geräte im Audio MIDI Setup Utility.





Xmidi 2x2 einsetzen

Das Xmidi 2x2 besitzt zwei Paar MIDI In- und Out-Ports. Das erste Set befindet sich auf der Vorderseite und das zweite Set auf der Rückseite.



1. MIDI 1 In & Out-Anschlüsse

Schließen Sie an diese 5-Pol DIN-Buchsen den Eingang und/oder Ausgang eines MIDI-Geräts an.

2. MIDI Activity LEDs

Diese LEDs leuchten, wenn die entsprechenden Eingänge oder Ausgänge aktiv sind und MIDI-Daten übertragen.

3. Power LED

Diese LED leuchtet, wenn das Xmidi 2x2 Spannung via USB empfängt.

4. MIDI 2 In & Out-Anschlüsse

Schließen Sie an diese 5-Pol DIN-Buchsen den Eingang und/oder Ausgang eines zweiten MIDI-Geräts an.

5. USB-Anschluss

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit diesem Anschluss und Ihrem Computer.

Anwendungen

Das Xmidi 2x2 funktioniert mit jeder Anwendung, die MIDI erfordert/verwendet.

Windows XP

In Programmen, wie E-MU Proteus X, Steinberg Cubase oder Cakewalk Sonar, erscheinen die Xmidi 2x2 In- und Out-Ports als:

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

Bei den meisten Audio-Anwendungen sollten die Xmidi-Ports mit dem Namen des Geräts erscheinen, mit dem es im Audio MIDI Setup Utility verbunden wurde.

Deinstallieren

Windows XP-Anwender sollten darauf achten, dass das Gerät vom Computer **getrennt** ist, bevor die Deinstallation gestartet wird.

Technische Daten

- 2 MIDI In, 2 MIDI Out
- USB 1.1
- USB Bus-gespeist
- Ultra-schnelle MIDI-Ansprache
- Active-Sensing-Meldungen werden gefiltert
- MME-, DirectMusic- und CoreMIDI-Unterstützung
- Unterstützung mehrerer Geräte





E-MU® Xmidi 2x2

32 MIDIチャンネル・プラグ&プレイ
バスパワー・極めて速いMIDIレスポンス
この度はE-MU Xmidi 2x2 USB MIDIインターフェイスをご購入いただきまして誠にありがとうございます。Xmidi 2x2はお使いのコンピュータのUSBポートに接続することで、2系統のMIDI入出力端子を増設することができます。

パッケージ内容

- E-MU Xmidi 2x2
- USBケーブル (2メートル)
- キャリングポーチ
- オーナーズマニュアル
- E-MU Software/Manual CD-ROM
 - Windows XPおよびx64用ドライバ
 - オーナーズマニュアル (PDF版)

必要なシステム環境

PC

- Microsoft® Windows® XP (SP2以上)
またはWindows XP x64
- Intel® 600MHz以上のプロセッサ
- 128MB以上のシステムメモリー
- 使用可能なUSBポート x1
- CD-ROMまたはDVD-ROMドライブ

Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9以上
- G4 450MHz以上のプロセッサ
- 128MB以上のシステムメモリー
- 使用可能なUSBポート x1
- CD-ROMまたはDVD-ROMドライブ
(マニュアル参照)

Xmidi 2x2の設定

付属のUSBケーブルでXmidi 2x2とコンピュータのUSBポートを接続します。USBハブに接続する場合、USBバスパワー駆動ではなく、適切な電源を持つUSBハブをご使用下さい。

正しく接続されると、コンピュータが起動している状態では、Xmidi 2x2上のパワーLEDが点灯します。なお、Windowsでは、インストールCDにあるおドライバをインストールする必要があります。

Windows XPドライバ

Windows XPでE-MU Xmidi 2x2インターフェイスを使用するには:

1. Xmidi 2x2とコンピュータとを、付属のUSBケーブルで接続します。
2. "Software/Manual Installation"ラベルのCDをドライブに挿入します。
3. インストーラが自動的に起動しますので、画面の指示に従ってインストールを続行します。
4. "Windowsロゴテスト"の警告画面が表示された場合、**[続行]**をクリックして下さい。
5. 再起動を促されますので、指示に従ってコンピュータを再起動します。これで準備完了です。

Mac OS Xドライバ

Mac OS Xではドライバのインストールは必要ありません。単に付属のUSBケーブルでXmidi 2x2をコンピュータに接続するだけです。

Xmidi 2x2は[Audio MIDI設定]ユーティリティ上に2系統のMIDI入力/出力を備えたMIDIデバイスとして表示されます。[Audio MIDI設定]上で他にご使用になるMIDI機器を接続して下さい。





Xmidi 2x2を使用する

Xmidi 2x2は本体前面と背面に2系統のMIDI入力/出力端子を装備しています。



1. **MIDI 1 入出力端子**
MIDI機器のMIDI入出力端子に接続します。
2. **MIDIアクティビティLED**
それぞれ対応するMIDI入出力端子にMIDIデータが流れた時にこれらのLEDが点灯します。
3. **パワーLED**
Xmidi 2x2がUSB経由で電力を供給され、起動している状態で点灯します。
4. **MIDI 2入出力端子**
MIDI機器のMIDI入出力端子に接続します。
5. **USBコネクタ**
付属のUSBケーブルでコンピュータ上のUSBポートへ接続します。

アプリケーション

Xmidi 2x2は、MIDIを扱うどのようなアプリケーションでも使用可能です。

Windows XP

Steinberg Cubase、Cakewalk Sonarなどのアプリケーション上で、Xmidi 2x2の入出力端子は以下のように表示されます：

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

殆どのオーディオアプリケーション上で、Xmidi 2x2のMIDI入出力端子は、[Audio MIDI設定]ユーティリティ上で接続した機器名として表示されます。

アンインストール

Windows XPの場合、アンインストールを行う前に、Xmidi 2x2をコンピュータから取り外して下さい。

製品仕様

- 2 MIDI入力、2 MIDI出力
- USB 1.1
- USBバスパワー
- 極めて速いMIDIレスポンス
- アクティブセンシングメッセージのフィルタリング
- MME、DirectMusicおよびCoreMIDIのサポート
- マルチデバイス対応





E-MU® Xmidi 2x2

32 canais MIDI • Plug-and-Play

Bus-powered • Resposta MIDI super rápida

Agradecemos por você ter comprado a interface MIDI E-MU Xmidi 2x2. O Xmidi 2x2 se conecta ao seu computador via USB e oferece duas portas de entrada MIDI e duas portas de saída MIDI.

Conteúdo do Pacote

- E-MU Xmidi 2x2
- Cabo USB (2 metros)
- Bolsa de transporte
- Manual do Proprietário
- CD-ROM E-MU Software/Manual com:
 - drivers de Windows XP e Windows x64
 - Manual do Proprietário em PDF

Requisitos Computacionais

PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 ou superior ou Windows XP x64
- Processador Intel® ou AMD® – 600MHz ou mais rápido
- 128MB de memória RAM
- 1 porta USB disponível
- Drive de CD-ROM ou de DVD-ROM

Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 ou superior
- Processador 450MHz G4 ou mais rápido
- 128MB de memória RAM
- 1 porta USB disponível
- Drive de CD-ROM ou de DVD-ROM (para o manual)

Configurando o Xmidi 2x2

Conecte o Xmidi 2x2 ao seu computador usando o cabo USB incluso. Se você usa um hub, ele precisa ser ligado.

Feita a conexão de maneira apropriada, o LED indicador de funcionamento do midi 2x2 se acenderá quando seu computador estiver ligado e ativo. Usuários de Windows: Você deve instalar os drivers que estão no CD incluso.

Drivers do Windows XP

Para instalar sua interface E-MU Xmidi 2x2 no Windows XP:

1. Conecte o Xmidi 2x2 ao seu computador utilizando o cabo USB incluso.
2. Insira o CD identificado por “Software/Manual Installation.”
3. Quando a caixa “Welcome to E-MU Software Setup” de diálogo aparecer, as instruções que estão na tela para completar a instalação dos drivers.
4. Escolha **Continue Anyway** quando você encontrar a janela de aviso “Windows Logo Testing”.
5. Quando pedido, reinicie seu computador. Agora seu Xmidi 2x2 está pronto para ser usado.

Drivers do Mac OS X

Você não precisa instalar um driver para o Mac OS X. Simplesmente conecte o Xmidi ao seu computador usando o cabo USB incluso.


O Xmidi 2x2 aparecerá, no seu utilitário de configuração Áudio MIDI, como um dispositivo MIDI com dois pares de portas de entrada e saída. Crie e conecte os dispositivos apropriados no utilitário de configuração Áudio MIDI.





Usando o Xmidi 2x2

O Xmidi 2x2 tem dois pares de portas de entrada e saída. O primeiro conjunto está localizado na frente, e o segundo está atrás.



- 1. Conectores MIDI 1 In & Out**
Conecte nesses conectores DIN de 5 pinos a entrada e/ou a saída de um dispositivo MIDI.
- 2. LEDs de atividade MIDI**
Esses LEDs se iluminam quando ocorre atividade na entrada ou saída correspondente.
- 3. LED de funcionamento**
Esse LED se ilumina quando o Xmidi 2x2 está recebendo energia via USB.
- 4. Conectores MIDI 2 In & Out**
Conecte nesses conectores DIN de 5 pinos a entrada e/ou a saída de um segundo dispositivo MIDI.
- 5. Conector USB**
Plugue o cabo (incluso) USB nesse conector e no seu computador.

Aplicações

O Xmidi 2x2 trabalha com qualquer aplicação que utiliza/requer MIDI.

Windows XP

Em softwares como o E-MU Proteus X, Steinberg Cubase, ou o Cakewalk Sonar, as portas de entrada (In) e saída (Out) do Xmidi 2x2 aparecerão como:

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

Na maioria das aplicações de áudio, as portas do Xmidi devem aparecer com o nome do dispositivo qualquer que você atribuiu a eles na utilitário de configuração Áudio MIDI.

Desinstalando

Usuários de Windows XP devem ter certeza, antes de rodar o desinstalador, de que seu dispositivo está desplugado do computador

Especificações

- 2 entradas MIDI / 2 saídas MIDI
- USB 1.1
- USB bus-powered
- Ultra-fast MIDI response
- Mensagens filtradas Active-Sensing
- Suporta MME, DirectMusic, e CoreMIDI
- Suporta múltiplos dispositivos





E-MU® Xmidi 2x2

32 canales MIDI • Plug-and-Play
Alimentación por bus • Respuesta MIDI super rápida
Felicidades y gracias por la compra del interface MIDI USB E-MU Xmidi 2x2. El Xmidi 2x2 se conecta a su ordenador a través del puerto USB y le ofrece dos puertos de entrada y salida MIDI.

Elementos incluidos en el embalaje

- El interface E-MU Xmidi 2x2
- Cable USB (2 metros)
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones
- CD-ROM con software/manual E-MU que incluye:
 - Drivers Windows XP y x64
 - Manual de instrucciones en formato PDF

Requisitos del sistema

PC

- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP SP2 o posterior o Windows XP x64
- Procesador Intel® o AMD® – 600MHz o superior
- 128 MB de memoria RAM
- 1 puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Mac

- Sistema operativo Apple® Mac® OS X 10.3.9 o posterior
- Procesador 450 MHz G4 o superior
- 128 MB de memoria RAM
- 1 puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (para el manual)

Configuración del Xmidi 2x2

Conecte el Xmidi 2x2 a su ordenador por medio del cable USB incluido. Si utiliza un hub, deberá tener conexión a una fuente de alimentación.

Una vez que esté correctamente conectado, el piloto Power del Xmidi 2x2 se iluminará en cuanto su ordenador esté encendido y operativo. Usuarios de Windows DEBEN instalar los drivers que se incluyen dentro del CD que viene con esta unidad.

Drivers Windows XP

Para instalar su interface E-MU Xmidi 2x2 en Windows XP:

1. Conecte el Xmidi 2x2 a su ordenador por medio del cable USB incluido.
2. Introduzca el CD titulado “Software/Manual Installation.”
3. Cuando aparezca el recuadro de diálogo “Welcome to E-MU Software Setup” siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
4. Elija **Continue Anyway** si aparece la pantalla de advertencia “Windows Logo Testing”.
5. Cuando el equipo se lo indique, reinicie su ordenador: Su Xmidi 2x2 ya estará listo para funcionar.

Drivers Mac OS X

No hace falta que instale ningún tipo de driver en el caso de un ordenador Mac OS X. Simplemente conecte el Xmidi 2x2 a su ordenador por medio del cable USB incluido.

El Xmidi 2x2 aparecerá como un dispositivo MIDI con dos pares de puertos de entrada y salida en su utilidad de configuración de audio MIDI. Cree y conecte los dispositivos adecuados en dicha utilidad.





Uso del Xmidi 2x2

El Xmidi 2x2 tiene dos pares de puertos de entrada y salida MIDI. El primer grupo de conectores está situado en el panel frontal y el segundo en el trasero.



- Conectores MIDI 1 In y Out**
Conecte la entrada y/o salida del dispositivo MIDI a estos conectores DIN de 5 puntas.
- Pilotos de actividad MIDI**
Estos LED se iluminan siempre que hay alguna actividad en las entradas o salidas correspondientes.
- Piloto Power**
Este piloto se ilumina cuando el Xmidi 2x2 recibe corriente a través de su toma USB.
- Conectores MIDI 2 In y Out**
Conecte la entrada y/o salida de un segundo dispositivo MIDI a estos conectores DIN de 5 puntas.
- Conector USB**
Conecte el cable USB incluido a esta toma y a un puerto USB libre de su ordenador.

Aplicaciones

El Xmidi 2x2 funciona con cualquier aplicación que requiera/utilice el sistema MIDI.

Windows XP

En programas de software tales como el E-MU Proteus X, Steinberg Cubase o Cakewalk Sonar, los puertos de entrada y salida del Xmidi 2x2 aparecerán como:

- E-MU XMidi 2X2 Midi In 1
- E-MU XMidi 2X2 Midi In 2

Mac OS X

En la mayoría de los programas audio, los puertos del Xmidi deberían aparecer con el nombre del dispositivo que tenga conectado a ellos en la utilidad de configuración de audio MIDI.

Desinstalación

Los usuarios de sistemas Windows XP deben asegurarse de que el dispositivo esté **desenchufado** de la conexión USB del ordenador antes de ejecutar el programa desinstalador.

Especificaciones técnicas

- 2 entradas MIDI y 2 salidas MIDI
- USB 1.1
- Alimentación a través de bus USB
- Respuesta a MIDI súper rápida
- Filtrado de mensajes por detección activa
- Soporte para entornos MME, DirectMusic y CoreMIDI
- Admite múltiples dispositivos





European WEEE Notice

The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.



Ce WEEE symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. En veillant à vous débarrasser correctement de ce produit, vous participerez activement à la protection de l'environnement. Pour de plus amples détails sur le recyclage de ce produit, consultez les autorités compétentes locales, votre centre de traitement des déchets ou votre revendeur.

Das WEEE-Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie eine korrekte Entsorgung des Produkts sicherstellen, tragen Sie zum Umweltschutz bei. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen Verwaltungsbehörde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

O uso deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo comum. Dispensando este produto corretamente ajudará a proteção do meio ambiente. Para maiores informações sobre reciclagem deste produto, entre em contato com as autoridades locais, ou seu fornecedor de serviços de lixo ou a loja onde você adquiriu o produto.

El uso del símbolo WEEE indica que este producto no debe ser tratado como basura ordinaria. Al asegurarse de que este producto sea eliminado correctamente estará ayudando a la protección del medio ambiente. Para más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la autoridad de reciclaje local, su servicio de recogida de basuras o con el comercio en el que haya adquirido este producto.

